

## KIT 3050

ENSEMBLE CHALUMEAU À ALLUMAGE PIEZO ELECTRIQUE



- S'utilise en toutes positions pour la réalisation de soudures en brasage tendre et brasage fort.
- Constitué de 2 parties séparables: Tête de robinet + Torche brûleur avec système d'allumage piézo
  - 1 - Avant de monter la cartouche de gaz, s'assurer que le robinet est fermé
  - 2 - Visser la cartouche de gaz sur le robinet et serrer jusqu'au blocage sans forcer
  - 3 - Ouvrir le robinet de gaz et vérifier la bonne étanchéité
  - 4 - Lorsque la torche est allumée, il est possible de l'orienter sur 360°